












オートスイッチ



ヘッドライト
12V-23W








ライトスイッチ





キースイッチ




位置	E	B'	BH1	IS	ST
OFF	○	○			
ON			○	○	
ST					○







ブレーキスイッチ





列別クラッチスイッチ






パワーリレー (スタート)




パワーリレー (停止)



テラメータ



充電 メータ	20A 15A
-----------	------------



スパーグラス
スパーグラス
チャージョール

バッテリー
(13A)

スタートレボ
テラメータ
スパーモーター

テラメータ

色の意味

白	白-W
黒	黒-B
赤	赤-R
青	青-BL
黄	黄-Y
緑	緑-G
紫	紫-P
茶	茶-T
木色	木色-Sp

例: WB (白黒), B (黒)

電線はAVS又はCAVS電線、表示が2mm×0.5mm以下。