



見出	部品番号	部品名称			個数	型 寸	互	適 用 号 機	備 考
图片号码	零件号码		零件名称	数量	尺 寸	换	适 用 机 型	备 注	
NO.	PART NO.	PART NAME		Q'ty	DESCRIPTION	R/P	FROM ~ UP TO SERIAL NO.	REMARKS	
S01	5332 500B 000	マークセット	MARK set	标记组合	1				CMX224RC100
3	5332 5003 000	マーク	MARK	标记	1				左右セット
5	5332 5005 000	マーク	MARK	标记	1				
6	5332 5006 000	マーク	MARK	标记	1				
7	5332 5007 000	マーク	MARK	标记	1				
8	5332 5008 000	マーク	MARK	标记	1				
9	5332 5009 000	マーク	MARK	标记	1				
10	5332 5011 000	マーク	MARK	标记	1				
11	5332 5012 000	マーク	MARK	标记	1				
12	5332 5013 000	マーク	MARK	标记	1				
13	5332 5014 001	マーク	MARK	标记	1				
14	5332 5115 000	マーク	MARK	标记	1				
15	5332 5116 000	マーク	MARK	标记	1				
16	5332 5117 000	マーク	MARK	标记	1				
17	5332 5018 000	マーク	MARK	标记	1				
18	5332 5019 001	マーク	MARK	标记	1				
19	5332 5021 000	マーク	MARK	标记	2				
20	5332 5022 000	マーク	MARK	标记	1				
21	5332 5023 000	マーク	MARK	标记	1				
22	5332 5024 002	マーク	MARK	标记	1				
23	3570 5026 000	マーク	MARK	标记	4				
24	5332 5025 001	マーク	MARK	标记	1				