


FIG 8 エレクトリック ワイヤリング ELECTRIC WIRING



P-S20-FIG08-P

見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	個数 Q'ty	型 寸 DESCRIPTION	適用号機 FROM ~ UP TO SERIAL NO.	備 考 REMARKS
1	3663 0505 000	マイナスコード WIRE	1			
2	3663 0511 000	マイナスコード WIRE	1			
3	3522 0238 100	タップタイト BOLT,TAP	2	M8×25		
4	0980 7301 905	プラスコード WIRE	1			
5	3664 0608 000	ハーネスASSY(パネル) HARNESS ASSY	1			
7	0980 1000 502	ヒューズ FUSE,BLADE	1	5A		
8	0980 1001 002	ヒューズ FUSE,BLADE	2	10A		
9	3664 0611 000	ハーネスASSY(エンジン) HARNESS ASSY	1			
11	0980 1001 502	ヒューズ FUSE,BLADE	2	15A		
12	0980 1004 003	ヒューズ FUSE	1	40A		
13	0980 1005 003	ヒューズ FUSE	1	50A		
14	3661 0618 000	サブハーネス SUB HARNSS	1			
15	5208 6014 000	ブッシュ BUSH	1			
16	3661 0621 000	ハーネス(ライトミキ) HARNESS	1			
17	3655 0531 000	ヒューズAssy FUSE ASSY	1			
18	0980 1000 302	ヒューズ FUSE,BLADE	1	3A		
19	0980 1000 502	ヒューズ FUSE,BLADE	1	5A		
20	0980 1001 002	ヒューズ FUSE,BLADE	1	10A		
21	0980 1001 502	ヒューズ FUSE,BLADE	1	15A		
22	5210 0099 100	SKバンダー BAND,CLIP	50	SKB-3M		